

**INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ**

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Timiș

Potrivit prevederilor:

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005 și Ordonanța de Urgență nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență;
- H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului din 7 martie 2019 privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor / Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/788/2019.
- Ordinului Prefectului nr. 301/07.07.2021 privind actualizarea componenței Comisiei de specialitate pentru constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în urma fenomenelor meteorologice periculoase produse în județul Timiș.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Cu data prezentei se aprobă Raportul sinteză nr.2075/22.06.2022 privind apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și secetei hidrologice din județul Timiș.

Art. 2. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și o va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

**PREFECT
MIHAI RITIVOIU**

Timișoara la 22.06.2022

Nr.38

RAPORT DE SINTEZA

privind apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice și secetei hidrologice din judetul Timis

- perioada 25-26 MAI 2022 -

1. EVOLUTIA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

Pe fondul unei instabilitati atmosferice ridicata, in data de 25.05.2022 s-a emis o alerta meteo cod portocaliu de vreme extrema pe tot teritoriul judetului Timi. S-au inregistrat vijelii cu precipitatii; 60,3 l/mp Sanmihaiu Roman, Sanmartinul Maghiar 64 l/mp, maximul inregistrandu-se la Urseni de 85 l/mp si intensificari ale vantului cu rafale intre 65....80 km/h

Nu s-au inregistrat depasirea cotelor de aparare

2. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIUNILOR OPERATIVE DE APARARE

Nu este cazul.

3. EFECTELE VIITURILOR

Comisia numita de catre Presedintele CJSU Timis, d-l Prefect Mihai Ritivoiu, in urma verificarilor pe teren si a evaluarilor, a constatat urmatoarele pagube, prezentate in tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Bazin hidrografic (ord.I), municipiul, orașul, comuna/ /localități aparținătoare	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate				Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	BH Bega Veche UAT: Cenei Cod Siruta 156277						
	Localitatea Bobda Cod SIRUTA 156295	Bega Veche	Teren arabil SC AGRO Daliboss SRL, BOBDA, NR.1	ha	17,98	32,364	Pluviala, vijelie, grindina
		Teren arabil, SC Andreas Agro Brickets SRL	Ha	17,77	31,986		

Timișoara la 22.06.2022

Nr.38

		Teren arabil	Ha		
		SC RONED AGRO SRL		20	36,000
		Teren arabil	Ha		
		Ciulan Laurian Valentin		14,01	25,218
		Teren arabil	Ha		
		Rosu Andreea Lacrimioara		5,70	10,260
		Teren arabil	ha		
		Cioin Vasile		6,76	12,168
Localitatea Cenei	Bega Veche	Stoianov Ivan II	Ha	109,96	197,928
Cod SIRUTA		SC AGROMECC CENEI SA, Cenei, nr. 1	ha	36,24	54,360
156286			ha	254,77	458,586
		SC ZIMAND FARM SRL, Punct de lucru Cenei	t	74,60	111,900
			t	140,20	672,960
			Ha	212,79	383,022
		Mixich Werner,II, Cenei , nr.4	Ha	23,08	41,544
		Papp M.Mihai II, nr 220	Ha	9,49	17,083
		Plavosin Branislav, II	Ha	64,21	115,578
		Papp Mihai II, nr 220	Ha	10,36	18,648
		Papp M. Levente II, nr 220	Ha	17,45	31,410
		Pavlov Miodrag II, Cenei 469	Ha	29,19	52,542
		Milovan Milan II	Ha	22,16	39,888
		Ilas Valentina	Ha	10,14	18,252
		Ilas Gabriel	Ha	1,96	3,528
		Urban Ana	Ha	0.80	1,440

		Urban Geza	Ha	0,30	0,540		
		Urban ALEXANDRU Mihai	Ha	0,50	0,900		
		Urban Emanoil	Ha	1,10	1,980		
		Subin Sava	Ha	13,39	24,102		
		Tanasin Mirela Laura	Ha	1	1,800		
		Todorov Georgeta Adrian	Ha	2	3,000		
		Tivadar Ioan	Ha	1,60	2,880		
		Molnar Levente Marin	Ha	9,97	17,946		
		Denes Alexandru	Ha	2,97	5,346		
	Total UAT Cenei				2425,159		
2	BH Bega UAT Nadrag Cod SIRUTA 157898						
	Localitatea Nadrag Cod SIRUTA 157905	Nadrag	Casă/Locuință Surd Dorel Alexandru Str. Pades , nr 43 tigla/rigips- avariat	Buc mp	120 25	2,000	Pluviala, vijelie, grindina
			Statia de epurare/pomp are-motor SP1, SP2	buc	4	10,000	
	Localitatea Crivina Cod SIRUTA 157914	Nadrag	Casa/locuinta Capraru Ioan Sat Crivina, nr. 12	mp	50	15,000	Pluviala, vijelie, grindina
		Primaria		mp	40	2,000	

Timișoara la 22.06.2022

Nr.38

		Nadrag- Acoperis casa					
	Total UAT Nadrag				29,000		
3	BH Timis UAT Victor Vlad Delamarina Cod SIRUTA 159259						
	Localitatea Victor Vlad Delamarina Cod SIRUTA159268	Timis	Scoala Victor Vlad Delamarina Tigle,coameac operis	buc	395	1,500	Pluvial, depasirea capacitatii de transport a albiei, scurgere de pe versanti
Centrul Turistic acoperis avariat			buc	60	1,000		
Teren de sport- stalpi metaliciavariat			buc	17	4,000		
DC 135			km	1.3	8,000		
	Localitatea Visag Cod SIRUTA 159320	Timis	strazi	km	2.1	12,000	Pluvial, depasirea capacitatii de transport a albiei, vijelie
Scoala, acoperis- tile/coame avariat			buc	275	1,000		
	Localitatea Petroasa Mare Cod SIRUTA 159302	Timis	Scoala acoperisTigle/c oame avariati	buc	150/10	0,800	Vijelie,grindina, ploi torentiale
strazi			km	1,5	8,000		
	Localitatea Honorigi Cod SIRUTA 159286	Timis	Scoala acoperis avariat tigle/coame	buc	130/10	0,700	Vijelie,grindina, ploi torentiale
strazi			km	1,5	5,000		
	Total UAT Victor Vlad Delamarina					42,000	
4	BH Aranca UAT Sanpetru Mare Cod SIRUTA		Teren arabil I.I. Rapcău Adrian	ha	33,46 2,14 7,7	205,470 13,190 47,327	Ploi torentiale, vijelie, grindina

	158733						
	Localitatea Sanpetru Mare Cod SIRUTA 158742	Aranca			6,14	37,673	
					45	162,980	
					14	50,705	
			Teren arabil	Ha	6.95	38,649	
			SC MOLAGRO SRL				
			Teren arabil	ha	1.5	6,422	
			Molcut Constantin Adrian				
	Total U.A.T. SÂNPETRU MARE					562,416	
5	BH Bega UAT Uivar Cod SIRUTA 159142						
	Localitatea Raut Cod SIRUTA 159197	Bega	Teren arabil	Ha	119,25	214,650	Ploi torentiale, vijelie, grindina
			SC ZIMAND FARM SRL, Punct de lucru Cenei				
			Teren arabil	Ha	20,13	48,312	
			SC ZIMAND FARM SRL, Punct de lucru Cenei				
			Teren arabil	ha	145,25	720,465	
			SC INEU SRL				
	Total U.A.T. Uivar					983,427	
6	BH Timis UAT Peciu Nou Cod SIRUTA 158065						
	Localitatea Peciu Nou Cod SIRUTA	Timis	Teren arabil	ha	88,216	529,296	Ploi torentiale, vijelie, grindina
			SOCIETATEA AGRICOLA				

158074		„OGORUL”				
		Liceul Teoretic Peciu Nou tigla	mp	20	1,600	
		Camin cultural Acoperis table, tavan casetat avariate	mp	175	11,000	
		Sala de Sport acoperis tabla	mp	90	5,400	
Localitatea Dinias Cod SIRUTA 158083	Timis/Bega	Plantaie pomicola Trihenea Petru	buc	15000	45,000	Ploi torentiale, vijelie, grindina
		Grau Mircoș Dușca	Ha	6,42	23,112	
		Grau Todorov Dobrivoi	ha	7,7	27,712	
		Stație de transport mijloace în comun	buc	1	20,000	
Localitatea Sanmartinul Sarbesc Cod SIRUTA 158092	Timis/Bega	Orz Vlasici Mihael Darko	ha	3,32	9,975	Ploi torentiale, vijelie, grindina
		Biserica ortodoxa Sarba, tige	mp	60	4,800	
Total U.A.T. Peciu Nou					677,895	
7	BH Aranca UAT Lovrin Cod SIRUTA 157530					
	Localitatea Lovrin Cod SIRUTA 157549	SC AGROMARIN CUS SRL	Rapita, grau ha	23,58	41,170	Ploi torentiale, vijelie, grindina
2,05				3,579		
0,75				1,309		
5				8,730		
4				6,984		

			9	15,714	
			4,05	7,071	
			0,75	1309	
			0,7	1,222	
			6,21	10,843	
			6,75	11,786	
			0,62	1,083	
			3,4	5,936	
			1,98	3,457	
			0,75	1,309	
			6,18	10,790	
			1,48	2,584	
			9,05	12,471	
			5,72	7,882	Ploi torentiale,vijelie, grindina
			0,93	1,282	
			4	5,512	
			1,76	2,425	
			0,25	0,345	
			0,25	0,345	
			3,28	4,520	
			1,25	1,722	
			1,5	2,067	
			1,81	2,494	
			6,5	8,957	
			0,98	1,350	
			2.25	3,100	
		Rapita, grau	0,66	0,909	
		SC AGROMARIN CUS SRL	1,17	1,612	
			2,2	3,032	
			Rapita, grau orz	2,42	3,335
		SC AGROMARIN	9	12,402	
			4,75	6,545	

			CUS SRL		7,19	9,908	
					0,47	0,648	
					1,96	2,701	
					1,42	1,957	
					3,29	4,534	
					2,44	3,362	
					12	16,536	
					1	1,378	
					0,75	1,033	
					0,25	2,895	
					1,19	1,364	
					0,6	0,688	
					1,8	2,063	
					7,6	8,710	
					8,33	9,546	
			Rapita grau	ha	1,80	5,584	
			ȘTEFAN VASILE		0,40	1,262	
			Orzoiacă, grau	ha	1,18	3,127	
			FRANZEN BERND		3,51	9,301	
					0,90	2,385	
					1,50	3,975	
					3,75	9,937	
			Total U.A.T. LOVRIN			320,077	
8	BH Bega UAT Sanmihaiu Roman Cod SIRUTA 158699						
	Localitatea Sanmihaiu Roman	Bega	foisor	Buc	1	43,814	Pluvială, vijelie, grindină
	Cod SIRUTA 158706		foisor	ml	10	5,000	

	Total U.A.T. Sânmihaiu Român					48,814	
	TOTAL JUDEȚ		Total județ pagube estimate				TOTAL VALORIC (mii lei)
		Denumire	U.M	Fizic	Valoric estimat pentru refacere (mii lei)		
	Nr.total U.A.T. afectate:8 Nr. total de localități afectate: 15		Teren arabil(culturi)	ha	1625.136	4096,314	5088,788
			Culturi(orz rapita)	t	214,8	784,86	
			Casa locuinta(acoferis) tigla coame,lateti	Buc	1175	7	
			Teren de sport- stalpi metalici avariat	Buc	17	4	
			Statie epurare -motoare	Buc	4	10	
			Casa locuinta(acoferis)	mp	435	39,8	
			DC	Km	1,3	8	
			Strazi	Km	5,1	25	
			Plantatie pomicola (pomi)	buc	15000	45	
			Statie transport mijloace in comun	Buc	1	20	
			Foisor	Buc	1	43,814	
			Foisor	ml	1	5	

4. COMPORTAREA LUCRARILOR HIDROTEHNICE

Nu au fost afectate constructiile hidrotehnice

5. CONCLUZII